1. Schäden am LS8 Seitenruder durch Scharnier von der Rampe :









BE, fünf Kerben

8L, zwei Kerben

7L, (noch) keine

2. Seitenruder Schutz vor dem Einfahren der Rampe montieren.



3. Seitenruder gerade stellen, erst dann Rampe einfahren.

